



Модель  
А-350

# Аспираторный шар

Эксплуатация одной рукой, вакуум или давления



**Модель А-350** Аспираторный шар может быть использован для источника давления для калибровки и проверки утечки. Просто сожмите прибор после того как трубка подсоединена, для создания давления. Для применений, таких как наш индикатор CO<sub>2</sub>, аспираторный шар можно выжать, прежде чем вставлять трубку чтобы создать вакуум чтобы вытянуть дым или воздух из воздуховода или стека в манометр.

**А-350**, Аспираторный шар