




Инфракрасный бесконтактный термометр

Показатель визирования 20:1, вход для термопары, лазерный целеуказатель

Модель IR4



Для применений на большом расстоянии более совершенным инструментом является бесконтактный инфракрасный термометр серии IR4. Эта модель имеет показатель визирования 20:1 и лазерный целеуказатель. Для замера температуры практически любой поверхности в этом термометре имеется возможность настройки коэффициента излучения. Для предупреждения о снижении емкости батареи в модели IR4 на дисплее есть индикатор батареи. Это удобное ручное устройство имеет встроенные программируемые точки уставок для аварийных сигналов. К модели IR4 подключается любая термопара К-типа для одновременного показа как инфракрасного, так и контактного показания температуры. При нажатии кнопки могут показываться функции MAX, MIN, DIF и AVG.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения: От -70 до 760 С.

Рабочий диапазон: От 0 до 50 С.

Точность: 1% от показания или не 1 С, что больше.

Разрешение: 0,1 С.

Время отклика: 1 секунда.

Показатель визирования: Оптическое отношение 20:1.

Диапазон коэффициента излучения: по умолчанию 0,95 – настройка коэффициента от 0,05 до 1,00.

Дополнительный вход: Термопара К-типа.

Ресурс батареи: 2 AAA, 180 часов непрерывного использования (автоматическое выключение через 15 сек).

Габариты: 175,2 x 39,0 x 71,9 мм.

Вес: 179 г.

Официальные сертификаты: CE.